



MHMP02I9M4Y



Národní památkový ústav

územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Národní 37
110 00 Praha 1 - Staré MěstoTelefon: +420-224213813
Fax: +420-224232025
E-mail: eksteina@upp.mepnet.cz

MAGISTRÁT hlavního města PRAHY	
Odbor památkové péče 19	
Hlavní č.j. uvedené na samolepícím štítku pod čárovým kódem	
DOŠLO dne:	11-08-2004
Identifikační údaje zpracovatele	Počet listů

Magistrát hlavního města Prahy
odbor památkové péče
Prom.hist. I. Rada
Staroměstské nám. 4
110 00 Praha 1Váš dopis značky/ze dne
MHMP 91029/2004
8.7.2004Naše značka
11261/2004/a/RVyřizuje/linka
PhDr.Holá/253V Praze dne
10.8.2004

Věc: **Čp. 460/I, Staré Město, mezi ulicemi Michalskou, Melantrichovou a Staroměstským náměstím, Praha 1, kostel sv. Michaela Archanděla**
Kulturní památka r.č. 1 – 34/I, Pražská památková rezervace, památka UNESCO
Návrh opatření pro řešení klimatické situace v kryptě kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě (Prof. Ing. Zelinger, DrSc.)

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, vydává na žádost, kterou obdržel dne 14.7.2004, podle ustanovení § 14 odst. 1, 7 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené věci toto písemné vyjádření:

Návrh předkládá 2 varianty. Varianta 1. navrhuje:

- oddělení VZT krypty od centrální VZT
- úpravy prostředí krypty z hlediska zdravotního dopadu případných bakteriálních spor na návštěvníky a z hlediska vlivu na uložení kopie obrazu Panny Marie Rynecké a dřevorezby Panny Marie ze 14. století.

Varianta 2. navrhuje:

- odpojení krypty od centrální klimatizace, například zaslepením mřížky
- přetlakové větrání krypty z větrací šachty s vyústěním nad křížem v průčelí krypty, odtah mřížkou ve vstupních dveřích na jihovýchodní straně kostela
- přívod vzduchu z východní strany kostela na dvorku
- ponechat kryptu bez vytápění, v akutním případě řešit přimotopy
- umístění odvlhčovače do krypty (zajistit 55% vlhkosti)
- umístění uměleckých děl do výstavních skříní s vlastní atmosférou
- uzavřít hrobku v podlaze kamennou deskou s pryžovým těsněním
- v případě nutnosti provést desinfekci.

Z hlediska památkové péče není možné předložený návrh dostatečně odborně posoudit, protože chybí specifikace opatření, výkresová dokumentace, expertizy příslušných odborníků: z oblasti hygieny, klimatizace, technologie kamene, restaurování obrazů a sochařských děl. Obecně lze konstatovat, že odpojení od centrální klimatizace je možné, ale záleží na způsobu řešení vlastního VZT, přímotopů atd. Kostel má složitou stavební historii a byl zatížen již několika méně citlivými přestavbami, nové zásahy je nutné pečlivě zvažovat z hlediska možného poškození historických konstrukcí i z hlediska estetického. Kostel sv. Michaela má románský základ, byl přestavěn mezi lety 1348-80 na halové trojlodí, dnešní podoba je výsledkem radikální barokní přestavby ze 3. čtvrtiny 18. století, pozdějších klasicistních úprav a přestavby v devadesátých letech 20.století. Krypta pod východní částí hlavní lodi pochází až z barokní úpravy a byla nově rozšířena při raně klasicistních přestavbách. Co se týká uložení a zajištění kosterních pozůstatků, jedná se o pozůstatky tam pohřbených a je nutno zabezpečit jejich pietní uložení dle návrhu, který bude konzultován s orgány památkové péče.

PhDr. Michael Z a c h a ř v.r.
ředitel

Příloha: dok.

Za správnost: Pohlová 